

# 关于上下九商业步行街骑楼天花板 安全问题的建议

领衔代表 高研

2000年上下九商业步行街整饰以来，2008年小修一次，现时已经历20春秋。曾经海内外闻名的商业步行街，如今已事过境迁。岁月荏苒，如今已经失去了昔日的繁华而苟延残喘。整条步行街装修陈旧，特别突出的是街内很多骑楼底的天花已残缺不全，似有掉落的感觉，而且天花板上的供电系统、消防系统也有不同程度的老化现象， these 问题是极具隐患的，不容我们忽视。

鉴于，步行街骑楼底的天花存在的这些安全隐患。建议有关职能部门及时处理，妥善解决，消除隐患。建议可制订除险装修整饰方案：

- 1、步行街做全面的安全隐患检查，其中包括骑楼的天花，以及天花隐藏的供电电线、消防控制系统。
- 2、针对检查出的问题及时加以解决，电线老化予以更换，天花松动老旧的，将其拆除重新复原。
- 3、重新建设的天花顶上绘上反映岭南文化或西关风情的彩画加以装饰，借以传承传统文化。