

# 关于优化龙溪大道东濠桥底通行品质的建议

领衔代表 陈宝良

龙溪大道位于广州市荔湾区芳村，东起花地大道坑口村，经东濠大桥、白沙河桥，西跨佛山河道五丫口大桥接佛山市南海区的海八路，是广州市西南部出入口之一。位于东濠桥西侧桥底的U形掉头路段，为东行车辆掉头前往佛山海八路方向的重点路段。存在调头位路面过窄，交通标识、标线、标牌不清晰，路基障碍等问题，交通安全隐患大、群众投诉较多。具体问题如下：

（一）桥底转弯位过窄，最窄处不足3米，往出口方向视野被桥墩及垃圾转运站围墙遮挡，存在较大视野盲区。（二）出口处道路走向畸形，呈Z字形，路沿多处呈尖角状，车辆转弯时经常发生刮蹭。（三）无照明路灯，晚上车辆、行人通行存在较大安全隐患。（四）该调头位路段无非机动车道和人行道，经常存在机动车、非机动车、行人并行的情况，极易发生交通事故。（五）道路标识、标线、标牌不完善。

为保障群众生命财产安全，减少交通安全隐患，该调头位路段亟需进行整改提升，现提出建议如下：

- 一、桥底路段安装照明路灯，确保夜间通行安全。
- 二、拓宽、优化调头位出口道路走线，减少通行障碍。
- 三、完善道路标线、标识、标牌，设置凸面镜减少视野盲区。

