

# 家具鉴定报告

致：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

经我司专业人士鉴定，你单位的一批家具和设备（屏风卡位、会议桌、沙发和装订机等）：1、因为屏风卡位铝材为卡扣式组装，款式陈旧，以及配件缺失和老化，如果重新拆除维修将损毁，将无法使用。2、会议桌台面开裂，桌脚损坏严重，预埋螺杆氧化生锈，原厂配件无法加固修复；存在安全隐患，经维修师傅多次上门尝试拆除维修无果。3、沙发内部框架已断裂，无法修复。4、装订机，经维修师傅多次上门维修无果。

此批家具和设备确实已经无法维修恢复正常使用，建议报废处理。

附件：家具现状图

广州亿林实业有限公司

日期：2024年04月09日







