

检测报告

站前街道办事处：

经我司技术人员现场检测，贵单位的电动巡逻车（品牌型号为雷利诺 GMDG23，车架号 LP6AE50A4H1010023）电池已经老化，方向系统磨损、有间隙，且存在多处损坏的情况，维修后可能仍存在一定的安全隐患。目前车辆已到使用年限，建议作报废处理。

广州欧捷电动车有限公司

2025年5月6日

